

Casino Travemünde mit Dachschaden?

Am vergangenen Wochenende löste sich ein Teil des Dachüberstandes des Casinogebäudes und stürzte herunter. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Lediglich im Außenbereich des Gebäudes ist ein Teil des Daches beschädigt und Teile der Klimaaanlage des Automatenaaales sind beeinträchtigt. Ein Ersatz-Klimagerät wurde bereits aufgestellt – der reguläre Spielbetrieb läuft unbeeinträchtigt weiter.